

**महाराष्ट्र शासन**  
उप विभागीय अधिकारी यांचे कार्यालय  
सा.बां.उप-विभाग क्र.१ रत्नागिरी,  
रत्नागिरी ४१५६३२ (०२३५२) २२२९२६

जा.क्र.रुद्वि/रत्ना-१/पीबी/९७०३

दिनांक :- २१०६/२०२२

To,

Principal  
Jindal Vidya Mandir,  
DM- 4 JSW Township,  
AT Chaferi, Post Jaigad,  
Tal & Dist Ratnagiri.

**विषय- BUILDING SAFETY CERTIFICATE**

**संदर्भ - आपले जा. पत्र क्र जेवीएम/२०२१-२०२२/२५३ दि.०१/०२/२०२२ चे पत्र**

कामाचे उपरोक्त संदर्भित पत्रान्वये जिंदाल विद्यामंदिर जयगड यांनी बांधकाम केलेल्या इमारतीस सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून विभागाकडून इमारत सुरक्षा प्रमाणपत्राची मागणी केल्याप्रमाणे व जागेच्या सविस्तर संकल्पनाप्रमाणे दिनांक ११/०५/२०२२ रोजी प्रत्यक्ष जागेची पाहणी केली असून इमारत आर.सी.सी तळमजला + वर दोन मजला अशी बांधण्यात आली आहे. डॉ. जसवंत एन आर्लेकर, चार्टट इंजिनिअर यांनी आपणांस सादर केलेल्या stability of structure certificate आधारावर इमारत वापरण्यास सुस्थितीत आहे असे दिसून येते इमारत सुस्थितीत ठेवण्याकरिता खालील अटींचे पाल करणे आवश्यक आहे.

१. संकल्पन मे अरवाडे इंफ्रास्ट्रक्चर लि यांनी केलेले आहे व नेशनल बिल्डिंग कोडच्या मानकाचे पालन केलेले आहे अशी धारणा आहे.
२. सलोह संकल्पन सल्लागार डॉ. जसवंत एन आर्लेकर, चार्टट इंजिनिअर यांच्य दि.०१/०६/२०१५ च्या प्रमाणपत्रानुसार इमारतीचे देखभाल दुरुस्ती किंवा नुतनीकरण करताना आर.सी.सी घटकांना बाधा येणार नाही याची दक्षता भविष्यात घ्यावयाची आहे. तसेच शाळेच्या इमारतीमध्ये घटकांना बाधा येणार नाही यांची दक्षता भविष्यात घ्यावयाची आहे. तसेच शाळेच्या इमारतीमध्ये प्रमाणापेक्षा जास्त वजनी साहित्य साठवणूक होणार नाही याची दक्षता कटाक्षाने घ्यावी.
३. आपत्कालीन स्थितीमध्ये विद्यार्थ्यांना त्वरीत शाळेच्या बाहेर पडता येण्यासाठी मार्गिका (पैसेज) अडथळा विरहित ठेवाव्यात. तसेच आपत्कालीन स्थितीत एकत्र जमण्याचा नकाशा तयार करून प्रत्येक वर्ग खोलीत लावण्यात यावा.
४. अग्निशानाकरिता दंडगोल बसविण्यात आल्याच दिसून आले. त्यांची नियमितपणे तपासणी करून पुनर्भरण किंवा नवीन बसविण्यात यावेत.
५. इमारतीच्या कोणत्याही भागातील विशेषत: प्रसाधनगृहे येथून होणारी पाण्याची गळती वेळव्या वेळी दुरुस्ती करून गळती विरहित इमारत ठेवण्यात यावी.

*Trupti G.*



उप विभागीय अधिकारी,  
सा.बां.उपविभाग क्र.१

रत्नागिरी

